INSPECTION REPORT

S/N : DD2020-R200-003

TEST NAME	10.2.2.1.3 마) 과속조절기 로프 및 관련 부속부품은 추락방지 안전장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상일때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다.	VENDER NAME	Development & Dash Co., LTD.			
		TEST DATE	2020. 05. 11	DWG. NO.	GVAB003	
MODEL NO.	DND-GV-003	Q'ty	1	REMARKS		
DETAIL OF PARTS	과속조절기를 고정시켜 강제트립시킨 후 인장시험기를 통해 로프 강제슬립 후 로프 및 관련 부속부품의 상태를 확인. 총 3회반복할 것.					

①과속조절기의 설치위치 및 평탄도 확인



②테스트기의 로프슬립구간 확인
(별지 1. 과속조절기 인장력 TEST(GV-003)에 따라 테스트한 결과 그래프)

③과속조절기의 외관확인

④로프 및 슈 상태 확인

⑤클립 및 로프연결장치 파손확인

Point No.	검사방법	Inspection Results					
		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
1	육안 및 수평계	ok	ok	ok			
2	데이터 확인	119 ~133	118 ~130	119 ~132			
3	육안 확인	양호	양호	양호			
4	마모상태 확인	양호	양호	양호			
5	파손 유/무	무	무	무			
RESULT		PASS	PASS	PASS			

JUDGEMENT/COMMENT	APPROVE	CHECKED	INSPECTOR
PASS	노성섭	오준석	오준석
		ok	

※결론 : 추락방지 안전장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상보다 더 길 때(과속조절기의 로프슬립이 발생할 때) 과속조절기 로프 및 관련 부속부품은 손상되지 않는다.